PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS NA CENTRÍFUGA

Procedimento:

1. Desligar a centrífuga e manter fechada por ao menos 30 minutos para dispersão de aerossóis.

2. Usar EPIs adequados (máscara e luvas).

3. No caso de presença de estilhaços (vidro ou plástico), retirá-los com o auxílio de uma pinça e descartá-los em caixa de resíduos perfuro-cortantes.

4. Limpar toda a superfície interna da centrífuga, incluindo rotores e demais peças, com solução de hiclorito de sódio a 3%.

5. Repetir o processo de limpeza com um pano embebido em água e sabão.

6. Descartar o material utilizado para a limpeza como lixo infectante.

7. Comunicar o responsável pelo laboratório a respeito do acidente.

Av. General Carlos Cavalcanti, 4748
Campus em Uvaranas-84030-900
Ponta Grossa-PR-BRASIL
+55 (42) 3220-3000
e-mail: cibio@uepg.br