PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO NB-2

Procedimentos para limpeza diária:

1. Todos os dias, antes de início de quaisquer trabalhos, as superfícies devem ser limpas com um pano úmido contendo hiploclorito de sódio a 3%.

2. Os sacos contendo lixo infectante devem ser retirados e substituídos.

3. Após estes procedimentos, a luz UV deve ser ligada por 20 minutos.

Procedimentos para limpeza semanal:

1. Todas as semanas, as águas dos banhos e das estufas devem ser trocadas.

Procedimentos para limpeza quadrimestral:

1. Os banhos-maria, as estufas, as cabines biológicas, as geladeiras e todas as superfícies da sala devem ser lavadas e esterilizadas.

Observação: Para a limpeza de banhos, cabines, estufas e geladeiras:
i. Desmontar e separar as peças;
ii. Lavar com água e sabão neutro;
iii. Secar e desinfetar com com álcool 70%;
iv. Irradiar com luz UV (usar a luz portátil quando necessário);
v. Esterilizar todos os plásticos e pipetas em uso;
vi. Após o término da limpeza dos equipamentos, a sala deve ser limpa com hipoclorito de sódio a 3% e irradiada com luz UV por 20 minutos.

Observações gerais:

1. A sala e suas dependências devem sempre ser limpas após a eventual ocorrência de derramamentos;
2. Todos os procedimentos de limpeza devem ser feitos pelos próprios usuários da sala;

Av. General Carlos Cavalcanti, 4748
Campus em Uvaranas-84030-900
Ponta Grossa-PR-BRASIL
+55 (42) 3220-3000
e-mail: cibio@uepg.br

3. Lâmpadas devem ser trocadas sempre que necessário.

Av. General Carlos Cavalcanti, 4748
Campus em Uvaranas-84030-900
Ponta Grossa-PR-BRASIL
+55 (42) 3220-3000
e-mail: cibio@uepg.br